



LOCALIZACION

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA
 FACULTAD DE INGENIERIA
 ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL
 TUNJA
 2019

Contiene:
 Distribución de daños en las vías del centro Histórico de Tunja

Elaborado por:
 David Antonio Quiroz Castellanos

CONVENCIONES

- Perímetro Centro Histórico —
- Pavimento rígido —
- Pavimento flexible —
- Afectado entre 0% y 10% —
- Afectado entre 10% y 30% —
- Afectado mas del 30% —

escala
 1:2500

Fecha:

09 / 09 / 2019

PLANO 1 DE 1